

GOLFKENTTIEN PERUSKORJAUS

CASE GOLF TALMA

TOIMIALAPÄIVÄT 29.11.2019
ISMO HAAPONIEMI



**SILLÄ ON
MERKITYSTÄ
MITÄ TEEMME**

PELAAJILLE

JA (VÄHINTÄÄNKIN) SITÄ KAUTTA MYÖS ITSELLEMME

GOLF TALMA

- 3 kenttää:
Master (18), Laakso (18) ja Par 3 (9)
- Harjoitteluolosuhteet:
 - 2 ruohorangea
 - 8 kpl harjoitusviheriö
 - 1 kpl harjoitusväylä
 - lähipelialueet
- 900 osakasta
- 2400 jäsentä
- 70 000 pelattua kierrosta vuosittain

INVESTOINNIT 2014-2019

	Yhteensä	
	Budjetti	Toteuma
Kenttä	606 000	634 906
Koneet	574 000	540 009
Kiinteistö	460 500	574 640
Muut	176 500	203 127
Yhteensä	1 817 000	1 952 681

*sisältää 2019 lukujen osalta arvion toteumasta

Tulorahoituksella
tehdyt investoinnit
vuosina 2014-2019
yhteensä 2
miljoonaa euroa



Strategia

2020-



NAVTTII ELÄMÄSTÄ
ENEMMÄN
JA VOI PAREMMIN.



- IHMISET & YHTEISTYÖ
- OSAKKUUS
- KESTÄVÄ KEHITYS
- JATKUVA KEHITTÄMINEN
- SITOUTUNEISUUS



- GOLF TALMA LVO
PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PARHAAT OLOSUHTEET
AKTIIVISEN GOLFIN
HARRASTAMISELLE



- KOLME KENTTÄÄ
- KLUBITILAT
- ASIAKASPALVELU
- OHEISPALVELUT

PRIIMAA!



VOINKO
AUTTAA?

WOW!



PESTAPESKURIT.FI

A yellow excavator is shown in the process of renovating a golf course bunker. The excavator's arm is extended, and its bucket is positioned over a large pile of sand. To the left, a green tractor is parked on the grass, and a grey dump truck is visible in the background. The scene is set on a lush green golf course with trees in the distance under a clear blue sky.

BUNKKERIREMONTTI

MASTER

LAAKSO

PAR 3-KENTTÄ

HARJOITUSBUNKKERIT

MIKSI?

Asiakas-
tyytyväisyys.

Lähtökohtana
saatu palaute.



2017, ENNEN UUDISTUSTA – JÄSENET



Bunkkerit ovat hyvässä
kunnossa

65



-3

Kenttä

Master

63


Laakso

66

Alin 21% (Sijoitus: 63 / 80 golfyhteisöä)

Keskiarvo

100



Vastausten määrä: 429

2017, ENNEN UUDISTUSTA – VIERÄSPELAAJAT



Bunkkerit ovat hyvässä
kunnossa

78



Alin 40% (Sijoitus: 39 / 65 golfyhteisöä)

Keskiarvo

100


Kenttä

Master

79

Laakso

77



Vastausten määrä: 495

UUDISTUKSEN TIEDOT

- Testattiin hiekat ja valittiin kolmesta eri seoksesta oma ”resepti”.
- Valittiin valkoiset hiekat
- Uudistus tehtiin kokonaan omana työnä – oma kaivuri, kuski ja muu työporukka
- Tehtiin syksyisin aina yksi kenttä kentän ollessa vielä auki.
- Kokeiltiin erilaisia ratkaisuja – opittiin myös tehdessä





UUDISTUKSEN TIEDOT

- Korjattiin samalla myös salaojia, ympäristön muotoja, bunkkereiden näkyvyyttä, vesien pintaohjauksia, heikkokuntoisia kohtia, bunkkereiden reunoja, kaadettiin puita lehtien ja havujen poistamiseksi bunkkereista jne.
- Yhden kentän remontti kesti noin 2 kuukautta.
- Kustannus noin 100 000 € / kenttä (18 reikää)

2018, MASTERIN REMONTTI TEHTY LAAKSON EI - JÄSENET

Bunkkerit ovat hyvässä
kunnossa

77

▲
+12

Kenttä

Master

91


Laakso

68

Ylin 21% (Sijoitus: 19 / 92 golfyhteisöä)

Keskiarvo

100



2018 MASTERIN REMONTTI TEHTY LAAKSON EI – VIERASPELAAJAT

Bunkkerit ovat hyvässä
kunnossa

84

+6

Kenttä

Master

91


Laakso

77

Ylin 8% (Sijoitus: 6 / 73 golfyhteisöä)

Keskiarvo

100



Vastausten määrä: 492

2019, MOLEMMAT KENTÄT TEHTY – JÄSENET

Bunkkerit ovat hyvässä kunnossa

87

▲ Kenttä
+10

Master


89

Ylin 1% (Sijoitus: 1 / 93 golfyhteisöä)

Keskiarvo
100

Laakso

85



Vastausten määrä: 427

2019, MOLEMMAT KENTÄT TEHTY – VIERASPELAAJAT

Bunkkerit ovat hyvässä
kunnossa

88

▲
+4

Kenttä

Master

91


Laakso

85

Ylin 3% (Sijoitus: 2 / 78 golfyhteisöä)

Keskiarvo

100



Vastausten määrä: 477

ENNEN



**Laakso
8**

JÄLKEEN



**LAAKSO
12
ENNEN
UUDIS-
TUSTA**



**LAAKSO
12
TYÖ
KESKEN**



LAAKSO 12 BUNKKERI VALMIS



LAAKSO 5



MASTER 18



MASTER 18



**HARJOITUS-
BUNKKERI
PAR 3
- KENTÄLLÄ**











LAAKSO

9

KIITOS!